

Electro-Reto

ECG de octubre de 2015



ECG, October 2015

Óscar Cano

Unidad de Arritmias, Área de Enfermedades Cardiovasculares, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, España

Se trata de un paciente de 73 años de edad, portador de un marcapasos bicameral desde enero de 2014 por un bloqueo auriculoventricular tipo Mobitz II. Los seguimientos habituales en la consulta de marcapasos mostraban un adecuado funcionamiento del dispositivo. En abril de 2015 acude de nuevo a control y se le realiza el ECG que se muestra en la figura. La tira de ritmo situada en la parte inferior del ECG (derivación II) indica el ritmo espontáneo del paciente (cuatro primeros complejos QRS) y el inicio del efecto de un imán situado sobre el generador del marcapasos (a partir del quinto complejo QRS). ¿Es correcto el funcionamiento del marcapasos? (figura).



Figura.

Proponga su resolución a este Electro-Reto en <http://www.revespcardiolog.es/electroreto/68/10>. La respuesta se publicará en el próximo número (noviembre de 2015). #RetoECG.

Correo electrónico: cano_osc@gva.es

Full English text available from: www.revespcardiolog.org/en

<http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2015.05.005>

0300-8932/© 2015 Sociedad Española de Cardiología. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.