

Electro-Reto

## Respuesta al ECG de octubre de 2015



### Response to ECG, October 2015

Óscar Cano

Unidad de Arritmias, Área de Enfermedades Cardiovasculares, Hospital Universitari i Politènic La Fe, Valencia, España

Durante el ritmo espontáneo del paciente se observan fallos de detección auricular, puesto que aparecen espículas auriculares ocasionales cuando ya se ha despolarizado la aurícula. Bajo el efecto del imán se observa que la espícula auricular despolariza el ventrículo porque el cable auricular se ha dislocado y ha caído al ventrículo, tal como muestra la imagen radiológica (figura).




Figura.

VÉASE CONTENIDO RELACIONADO:  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2015.05.005>  
Correo electrónico: [cano\\_osc@gva.es](mailto:cano_osc@gva.es)